

新乡市公安局交通管理支队

关于 S308 省道经八路至经十五路段 存在道路交通安全隐患亟需整治的报告

市安全生产委员会:

为扎实推进道路交通安全隐患路段的整治工作,有效预防和减少道路交通事故,按照市公安局、市交通运输局、市安全生产监督管理局联合制定的《新乡市道路交通安全百日攻坚行动实施方案》要求,新乡市公安局交通管理支队在全市范围内组织开展了道路交通重点危险路段大排查,经现场调研、实地勘验,发现 S308 省道经八路至经十五路段存在较大交通安全隐患亟需整治。具体情况如下:

S308 省道通行条件较好,车流量大,车辆行驶速度较快,大型货车居多,经八路至经十五路路面损坏严重,坑洼不平,

路面标志、标线老化磨损严重，特别是夜间行车存在较大交通安全隐患。为尽快消除道路交通安全隐患，建议对该路段进行修整，重新施划标志标线，确保人民群众出行安全，。

新乡市公安局交通管理支队

2019年2月25日

